

Requerimiento información acciones Emergencia Tormenta 14/02

Acciones realizadas Equipo Cloacas:

Como es costumbre en cada episodio de tormentas en la ciudad, el equipo se encontró activo acudiendo a los puntos determinados por Servicios Públicos, Atención al Vecino, y esta Jefatura, a través de las recomendaciones de autoridad de Endeza.

En todos los casos que se describen a continuación, se brindo asistencia con Hidrojet y/o Vactor y personal de Aguas de Zárate, no siendo en ninguno de los casos una obstrucción del sistema cloacal, el cual trabajo en forma normal durante la tormenta, sino que en todos los casos fueron obstrucciones de la red pluvial de la ciudad, a saber:

- Laprida y Lavalle
- Bernardo de Irigoyen y Lavalle
- Avda Mitre y Julio A Costa
- Pividal y Rómulo Noya
- Gallesio y Rómulo Noya
- San Lorenzo y Comercio
- Apolo XI e Hipólito Irigoyen
- 7 de Julio y Mitre
- Teodoro Fels y La Pampa

Acciones Guardia de Bombeo:

El equipo, en forma permanente antes, durante y después del evento meteorológico, mantuvo el recorrido verificando pozos parados y controlando actuación de protecciones, paradas por corte de suministro eléctrico y puestas en marcha en caso de necesidad.

En pleno apogeo de la precipitación y como es costumbre se realizó un recorrido por los pozos más relevantes (especialmente estaciones de impulsión y elevación cloacal, informando a las 17,05 el correcto funcionamiento de la estación elevadora de San Lorenzo y Comercio. A las 19 hs se vuelve a dar aviso sobre una supuesta parada de dicha estación por lo que el equipo vuelve a zona a verificar funcionamiento, encontrando el mismo trabajando en forma normal sin ninguna parada.

Durante la mañana del día de la fecha la guardia se aboca a realizar recorrido pautado por toda la batería de pozos de la ciudad con especial énfasis en las zonas de cortes de energía eléctrica durante la tormenta y zonas que sufrieron anegación con el siguiente orden:

POZO	Situación	Observaciones
AZ064	En Regimen	
AZ040	En Regimen	
AZ030	En Regimen	
AZ007	En Regimen	
AZ013	En Regimen	
AZ010	En Regimen	
AZ068	En Regimen	
AZ067	En Regimen	
AZ063	En Regimen	
AZ065	En Regimen	
AZ004	En Regimen	
AZ036	En Regimen	
AZ011	En Regimen	
AZ006	En Regimen	
AZ074	En Regimen	
AZ001B	En Regimen	
AZ050	En Regimen	

AZ009	En Regimen	Se constata que la cañería de bajada electrica fue torcida por la caída de ramas. Pozo no afectado. Se envía a reparar cañería para evitar accidentes o robos. Tiempo estimado para terminar reparación a las 16 hs. El pozo sigue funcionando
AZ055	Parado	Corto electrico en las fases se avisa a cooperativa 10,25 hs
AZ055	En Regimen	Cooperativa repara daño en bajada y se pone en regimen 11,20 hs
AZ016	En Regimen	
AZ009	En Regimen	
AZ041	En Regimen	
AZ031B	En Regimen	
AZ059	En Regimen	
AZ012B	En Regimen	
AZ042B	En Regimen	
AZ057	En Regimen	
AZ051	En Regimen	
AZ026	En Regimen	
AZ062	En Regimen	
AZ058	En Regimen	

Al momento, 12:20 hs se continúa recorriendo batería de pozos sin novedades. Guardia activa hasta las 18 hs. Se deja el control del camino 038 (batería de pozos principal del acueducto) a la espera del escurrimiento del terreno ya que los mismos no disponen de una dársena de estacionamiento para los vehículos de guardia.

POZOS PARADOS CON ANTERIORIDAD AL EVENTO:

Pozo AZ015 J. J Paso 1800: En espera de realizar Videoscopía para determinar posible daño en filtro o necesidad de reemplazar por pozo nuevo (Area afectada: Villa Massoni, Capdepom, Acueducto)

Pozo AZ061 Pavón y Andrade: Bomba se fundió con camisa de bajada. Pozo inutilizable. Se estudia nueva ubicación para reemplazo (Area afectada: Villa Massoni, Reysol, Villa Angus Alto).



Municipalidad de
Zárate

Zárate!